

DS AUTOMOBILES

10 MN

# ACTIVAR LOS SERVICIOS CONECTADOS

## NAVEGACIÓN CONECTADA 3D -

### CONFIGURAR EL AVISO DE RADARES

#### Condiciones Iniciales:

- Coche con BTA (presencia botones SOS & Assistance), NAC V2
- Motor en marcha
- Esperar el fin de descarga de la pantalla táctil
- Estar en un lugar con cobertura red

**Paso 1:** Pulsar el botón « Engranaje » y seleccionar un perfil de conductor. Habrá que repetir el mismo proceso entero para cada perfil.




**Paso 2:** En la parte Navegación, pulsar en el botón « MENÚ ».




**Paso 3:** Pulsar el botón « Ajustes ».



**Paso 4:** Pulsar en « Mapa », y seleccionar « Autorizar el envío de información ».






DS AUTOMOBILES

10 MN

### Si Opción Aviso de radares suscrita


#### Paso 4a:

Seleccionar « Autorizar el anuncio de las zonas de peligro », validar pulsando OK.




#### Paso 4b:

En la pestaña « Alertas », activar las alertas. Pulsar después en el icono triángulo para ajustar el sonido y validar pulsando OK.




#### Paso 5:

Pulsar en este botón:



#### Paso 6:

Configurar la visualización de los servicios que desee visualizar en pantalla:




#### Paso 7:


Pulsar en este botón:



#### Paso 8:

Pulsar el botón « Datos Servicios ».





DS AUTOMOBILES

10 MN

### Paso 9:

Pulsar el botón Mapamundi. Al cabo de algunos segundos, el acceso a los servicios conectados debe pasar de "NO DISPONIBLE" a "ACTIVADO".



### Paso 10:

Si el "Estado servicios de conexión" aparece como "Activado" la "Disponibilidad de los servicios de conex." deberá aparecer como "Disponible" en un lugar con cobertura red.



### Paso 11:

Volver a la parte Navegación. El logo TomTom Traffic debe aparecer ahora.



### Si el "Estado servicios de conexión" sigue no disponible:

- Con BTA : pulsar al mismo tiempo los botones SOS y Assistance durante 10 segundos, esperar 2 minutos, luego seguir el paso nº7.
- Después de haber verificado que el contrato está correcto y sigue sin funcionar, habrá que contactar con el Servicio de Atención al Cliente.

